CMA
230901341470

检验检测报告

报告编号：FZP011-20260160

SRIBS

样品名称：学生服（男长袖衬衫）

委托单位：上海市中国中学

检验类别：普通送样

上海建科深水港检验有限公司

上海建科

声　明

1、报告未盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无检测人（或编制人）、审核人、批准人签名无效。

3、报告涂改无效。

4、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

5、送样委托检验检测样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。

6、检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起十五个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。

7、未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

SRIBS

检测机构通讯资料

签发地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2699 弄 5 号

邮政编码：201306

联系电话：58078638

电子信箱：ssg@sribs.com

报告编号：FZP011-20260160

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

*样品名称	学生服（男长袖衬衫）	检验类别	普通送样
*型号规格	B 类	*商标	---
委托编号	FZPW01-20260171	样品编号	FZP01-202600199
*委托单位名称	上海市中国中学		
*委托单位地址	钦州南路 85 号		
*用户单位名称	---		
*制造单位名称	上海临振实业有限公司		
*样品描述与说明	白色、学生服（男长袖衬衫）		
生产日期	---	批号/编号	---
样品数量	1 件	代表数量	---
到样日期	2026-09-22		
检验地点	江山路 2699 弄 5 号		
检测项目	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料		
检验检测依据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验日期	2026-09-22 至 2026-09-23		
检验结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检验检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 检验机构（盖章） 签发日期：2026-09-23		
备　注	1、本报告检验结论是根据检验检测依据仅对所检项目得出，不代表未经检验检测的项目或功能符合要求，符合性判定仅针对已检测项目。 2、对于非本机构实施抽样的检验检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。 3、本页中标注“*”的栏目包含客户提供信息，本报告不对此类信息负责。 4、声明为本报告的组成部分。		

批准人姓名：李景程　　审核人姓名：陈飞燕　　编制人姓名：陆晓红

签字：　　签字：　　签字：

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

检验检测报告

检 测 结 果 汇 总


序号	检测项目（检测依据）	单位	技术要求	检测结果		单项判定	备注
1	甲醛含量（GB/T 2912.1-2009）	mg/kg	≤75	面料	未检出	符合	检出限：20mg/kg
			≤75	配料	未检出	符合	
2	可分解致癌芳香胺染料（GB/T 17592-2024）	mg/kg	禁用(≤20)	面料	未检出	符合	定量限：5mg/kg
			禁用(≤20)	配料	未检出	符合	
样品描述	学生服（男长袖衬衫） 面料：白色/机织物　配料：领带/机织物						
备注	—						

SRIBS
上海建科

上海建科深水港检验有限公司

样品照片页

学生服（男长袖衬衫）



上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：面料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SRIBS 上海建科

上海建科深水港检验有限公司

附页：配料

禁用偶氮染料检测结果汇总

序号	芳香胺名称	化学文摘编号	检测结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4,4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注 1：经本方法检测，邻氨基偶氮甲苯(序号 5,CAS 号:97-56-3)分解为邻甲苯胺(序号 18,CAS 号:95-53-4)，5-硝基-邻甲苯胺(序号 6,CAS 号:99-55-8)分解为 2,4-二氨基甲苯(序号 19,CAS 号:95-80-7)。 注 2：4-氨基偶氮苯(序号 22,CAS 号:60-09-3)，经本方法检测可分解为苯胺(CAS 号:62-53-3)和/或 1,4-苯二胺(CAS 号:106-50-3)。如测定的苯胺和/或 1,4-苯二胺含量大于 5mg/kg，应重新按 GB/T 23344 进行测定。 注 3：试样前处理方法：直接还原处理，不使用硅藻土柱进行液-液萃取。 注 4：检测结果未检出表示含量低于 GB/T 17592-2024 标准的定量限 5mg/kg。 注 5：检测结果≤20mg/kg 时，该芳香胺检出量符合 GB 18401-2010 标准规定。		

SS/BG-019-2026

（本报告内容结束）

SRIBS
上海建科